# Trasmettitore di pressione differenziale, singolo e doppio

# PTS

#### Descrizione

I trasmettitori di pressione differenziale singoli e doppi della serie PTS vengono utilizzati per misurare pressione differenziale, sovrapressione e vuoto. Forniscono otto campi di pressione regolabili, due segnali di uscita, Modbus, la misurazione della pressione è calibrata e la temperatura compensata. Monitoraggio di fluidi gassosi non aggressivi. Possibili aree di utilizzo sono: automazione degli edifici, sistemi di climatizzazione e monitoraggio delle camere bianche, controllo di valvole e deflettori, monitoraggio di filtri, ventilatori e soffianti, controllo dei flussi d'aria.

### Specifiche tecniche

Alimentazione 24 VAC o 15...35 VDC

Consumo < 1,5 W

Segnale di uscita 0...10 VDC, 2...10 VDC, 0...5 VDC, 1...5 VDC, 4...20 mA

Uscita in corrente 4...20 mA, max 500 Ohm

Uscita in tensione 0...10 VDC o 0...5 VDC, in 1000 Ohm

Uscita relé Valore max. 1A a 230 VAC

Elemento sensibile Sensore piezoresistivo in silicio ceramico

Mezzo di pressione Aria e fluidi gassosi non aggressivi

 $\begin{array}{lll} \textbf{Temperatura di compensazione} & -40 \dots 110 ^{\circ} \text{C} \\ \textbf{Precisione} & \pm 0,25\% \text{ del FS} \\ \textbf{Temperatura di lavoro} & -25 \dots 70 ^{\circ} \text{C} \\ \textbf{Temperatura di stoccaggio} & -30 \dots 85 ^{\circ} \text{C} \\ \textbf{Collegamento della pressione} & \textbf{Tubo 6 mm} \\ \end{array}$ 

Collegamento elettrico Morsetti a molla per fili e conduttori fino a 1,5 mm²

**Installazione** Fissaggio a vite con viti a testa zigrinata

 Dimensione contenitore
 151x85x50 mm

 Peso
 168...205 g

 Pressacavo
 M16

Classe di protezione IP54

Standards Conformità CE, RoHS

### Matrice del codice

Codice	Scala 1		Scala 2		Uscita 1		Uscita 2		Opzioni	
PTS	0	no	0	no	0	no	0	no	М	Modbus
	1	±250 Pa	1	±250 Pa	1	010 VDC	1	010 VDC	D	Display
	2	1.000 Pa	2	1.000 Pa	2	210 VDC	2	210 VDC	R	Relè*
	3	±1.000 Pa	3	±1.000 Pa	3	05 VDC	3	05 VDC		
	4	2.500 Pa	4	2.500 Pa	4	15 VDC	4	15 VDC		
	5	10.000 Pa	5	10.000 Pa	5	420 mA	5	420 mA		
	6	6.000 Pa	6	6.000 Pa						
	7	±6.000 Pa	7	±6.000 Pa						

<sup>\*</sup> È consigliabile ordinare le versioni a relè con l'opzione del display.

Ogni scala ha le sue 8 sotto-scale che possono essere selezionate tramite DIP switch, vedesi la seguente tabella.



Sca	ıla (Pa)	sotto-scale (Pa)
0	no	no
1	±250	-25+25, -50+50, -100+100, -250+250, 025, 050, 0100, 0250
2	1.000	0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0750, 01.000
3	±1.000	-250+250, -500+500, -750+750, -1.000+1.000, 0250, 0500, 0750, 01.000
4	2.500	0100, 0250, 0500, 0750, 01.000, 01.500, 02.000, 02.500
5	10.000	01k, 02k, 03k, 04k, 05k, 06k, 07,5k, 010k
6	6.000	0500, 0750, 01.000, 02.000, 03.000, 04.000, 05.000, 06.000
7	±6.000	-1k+1k, -2k+2k, -3k+3k, -6k+6k, 01k, 02k, 03k, 06k

## Interruttore DIP

1. DIP switch 1: canale n. 1, 2, 3 seleziona le sottoscale 1 2. DIP switch 1: canale n. 4 seleziona il tempo di risposta

### Sottoscale

DIP switch 1 e DIP switch 2 hanno le stesse sottoscale selezionabili dalla tabella.

SW1/2	±250 Pa	1.000 Pa	±1.000 Pa	2.500 Pa	6.000 Pa	±6.000 Pa	10 KPa
ON DIP 1 2 3 4	-2525	0100	-250250	0100	0500	-1.0001.000	01 KPa
ON DIP	-5050	0200	-500500	0250	0750	-2.0002.000	02 KPa
DN DIP	-100100	0300	-750750	0500	01.000	-3.0003.000	03 KPa
DN DIP	-250250	0400	-1.0001.000	0750	02.000	-6.0006.000	04 KPa
ON DIP 1 2 3 4	025	0500	0250	01.000	03.000	01.000	05 KPa
ON DIP	050	0600	0500	01.500	04.000	02.000	06 KPa
ON DIP	0100	0750	0750	02.000	05.000	03.000	07.5 KPa
ON DIP 1 2 3 4	0250	01.000	01.000	02.500	06.000	06.000	010 KPa

# Tempo di risposta

SW1	Risposta
DN DIP	VELOCE / 1 sec.
DN DIP	LENTO / 4 sec.

In entrambi i casi, VELOCE o LENTO,


- il dato è la media delle ultime 10 misurazioni.

Il dato viene aggiornato:

- ogni 0,1 secondi in modalità FAST
- ogni 0,4 secondi in modalità SLOW

# **PTS**

### Hardware del trasmettitore




SET1 Schermata principale premere min. 5 sec. per entrare in MENU Modalità menu aumentare il parametro o la selezione successiva SET2 Modalità menu diminuire il parametro o la selezione precedente 7FRO Schermata principale premere min. 5 sec. per impostare ZERO Modalità menu parametro successivo e infine uscita **LED** Working lampeggia periodicamente Modbus lampeggia per ogni trasmissione modbus DISPLAY display a matrice di punti personalizzato, per maggiori informazioni consultare pagina 6 COM COM 1 porta di servizio COM 2 porta di servizio COM 3 porta di servizio **SW 1** # 1-2-3 selezione del sottocampo per DP 1, vds. pag. 3 #4 selezione del tempo di risposta, vds. pag. 3 14...35 VDC o 24 VAC (± %5, 50-60 Hz) X1 11 24V Terminali 12 GND massa per l'alimentazione e il riferimento per le uscite 13 AO1 uscita analogica 1 14 AO2 uscita analogica 2 15 modbus-A comunicazione modbus coppia positiva 16 modbus-B comunicazione modbus coppia negativa relè 1, contatto pulito, portata massima 1A @ 220 VAC X2 21-22

### Collegamenti elettrici

normalmente aperto

Relè 1




agisce sempre per DP1

La portata dei contatti del relè è max. 1A a 230 VAC. Si consiglia di utilizzare 24 VAC per evitare armoniche ad alta tensione e l'utilizzo di un relè di potenza esterno per carichi maggiori.

Utilizzare cavi schermati e doppini intrecciati per le connessioni Modbus.



## Display



### Menu

- 1. Per entrare nel MENU premere il pulsante SET1 per almeno 5 secondi.
- 2. Il tasto ZERO richiama il parametro successivo.
- 3. Il pulsante SET1 aumenta il valore o sceglie la selezione successiva.
- 4. Il pulsante SET2 diminuisce il valore o sceglie la selezione precedente.
- 5. Tutti i parametri sono elencati di seguito, a causa delle opzioni, alcuni di essi potrebbero non essere visualizzati.
- 6. Qualsiasi parametro o valore modificato viene impostato all'uscita dal menu.

Schermo principale >> r1L >> r1H >> r1A >> EXIT

## Azioni per relè e buzzer

Azione	sotto LOW	tra LOW e HIGH	sopra HIGH
0	aperto	aperto	aperto
1	aperto	chiuso	aperto
2	chiuso	aperto	chiuso
3	aperto	isteresi	chiuso
4	chiuso	isteresi	aperto

### Protocollo Modbus 485

Utilizzare la funzione 3 per la lettura e la funzione 6 per la scrittura dei registri di mantenimento. La tabella dei registri parte dalla base 1. Impostazioni predefinite: Modbus ID:1, 9600, 8 bit, Nessuno, 1.

Registro	R/W	min.	max.	descrizione
1	R&W	1	254	Indirizzo modbus
2	R&W	0	4	Velocità di trasmissione, 0: 9.600, 1: 19.200
3	R & W	0	3	Bit_Parity_Stop, 0: 8bit_None_1, 1: 8bit_None_2, 2: 8bit_Even_1, 3: 8bit_Odd_1
4	R	min. Pa	max. Pa	Misura DP come PASCAL
5	R			Blank
6	R	0	1	Relè, posizione del contatto, 0: OFF/aperto, 1: ON/Chiuso
7	R&W	min. Pa	max. Pa	Relè, LOW punto basso
8	R&W	min. Pa	max. Pa	Relè, HIGH punto alto
9	R&W	0	4	Relè, azioni
10-20	R&W			Blank

## Dimensioni (mm)

